


Catalogo Técnico - Processo de Montagem Palas de Sombreamento SG.BSA120




Processo de montagem em 3 Fases:

- ⇒ **Fase 1: Marcação e Aplicação das buchas químicas**
- ⇒ **Fase 2: Preparação das vigas e Lâminas durante a secagem das buchas.**
- ⇒ **Fase 3: Montagem das Lâminas**

Fase 1: Marcação e Aplicação das buchas químicas



Fase 2: Preparação das vigas e Lâminas durante a secagem das buchas.



Fase 3: Montagem das Lâminas



2.1: Definir e confirmar o angulo da viga (pala)

2.2: Montagem 1ª lâmina, verificação e confirmar ângulo



Verificação dos níveis -

2.3: Montagem das lâminas seguintes



TEMPO DE MONTAGEM 2 PALAS de 3,00m: 4h a 1 funcionário, média de 1h/ viga

Dicas: Montagem das Lâminas

Deixar a fixação da Lâmina (SG.BSA120-FIX) suficientemente aberta para permitir o encaixe da Lâmina facilmente e sirva de suporte até o aperto da primeira fixação.



TEMPO DE MONTAGEM 1 LÂMINA: 5mn por lâmina
Inclui: Desembalagem, aplicação topos fixação nas vigas.



FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:**Chave de tubo sextavada:**

2 chaves nº 13 (aperto bases)

1 chave nº 19 (buchas)

**Chave ALLEN:**

Chave nº 3 e 4

**Chave Estrela ou parafusadora:**

Para parafusos das tampas extremidade perfis asa de avião.

Buchas mecânicas M12 para fixação em betão
(duas por viga)**Para outros tipos de suporte:**

Consulte o seu revendedor

Para a sua segurança:**MEIOS DE ACESSO PARA UMA INSTALAÇÃO SEGURA: AVALIAR NO LOCAL AS NECESSIDADES , alguns exemplos de meios de acesso seguros:**

Estrada Nacional 109, nº65 FB

Charneca dos Montijos
2425-418 MONTE REDONDO PORTUGAL**Tel: +(351) 244 691 625**www.horizontal.pt / www.segural.ptHORIZONTAL@HORIZONTAL.PT