



Catalogue Technique - Fiche de Montage Brise Soleil SG.BSA120



Procédure de Pose en 3 Phases:

- ⇒ Phase 1: Marquage et mise en place chevilles chimiques
- ⇒ Phase 2: Preparation des traverses et Lames pendant sechage chevilles
- ⇒ Phase 3: Montage des lames

Phase 1: Marquage et mise en place chevilles chimiques



Phase 2: Preparation des traverses et Lames pendant sechage chevilles



Phase 3: Montage des Lames



2.1: Definir et confirmer l'angle des traverses

2.2: Montage 1ere lame, verification et confirmer l'angle



Verification des niveaux -

2.3: Montage des lames suivantes



TEMPS DE MONTAGE 2 ENSEMBLES de 3,00m: 4h à 1 personne, soit env. 1h/ traverse



Astuces: Montage des Lames

Laisser le 2eme support de lame (SG.BSA120-FIX) suffisamment ouvert afin de permettre l'emboîtement de la lame facilement et qu'elle serve de support jusqu'au serrage du premier.



TEMPS DE MONTAGE 1 LAME : 5mn par lame

Inclu: Déballage, mise en place embouts des lames.



OUTILS NECESSAIRES:



Clé à tube / pipe:

2 clés n° 13 (fixation platines)

1 clé n° 19 (chevilles)

Chave nº 19 (consoante fixação utilizada)



Clé ALLEN:

Chave nº 3 e 4

**Tournevis cruciforme ou visseuse:**

Pour les vis des embouts des lames

**Pour votre sécurité:**

MOYENS D'ACCÈS POUR UNE INSTALLATION EN SÉCURITÉ: À ÉVALUER SUR LE SITE SUIVANT NECESSITÉS, quelques exemples de moyens d'accès:



Estrada Nacional 109, nº65 FB

Charneca dos Montijos
2425-418 MONTE REDONDO PORTUGAL

Tel: +(351) 244 691 625

www.horizontal.pt / www.segural.pt

HORIZONTAL@HORIZONTAL.PT